

Link do produktu: <https://www.nevico.pl/interfejs-lpg-usb-ftdi-do-prins-vsi-4m-program-p-122.html>



Interfejs LPG USB FTDI do Prins VSI 4m + program

Cena	115,01 zł
Kod producenta	100006
Kod EAN	5908258860740
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.156 kg
Marka	CCY
Kod producenta	100006
EAN (GTIN)	5908258860740

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny dedykowany do instalacji LPG

Prins VSI wraz z programem

Urządzenie oparte jest o oryginalny układ FTDI co gwarantuje stabilną pracę i szybką pracę urządzenia. Interfejs wyposażyliśmy w 3 diody LED ułatwiające diagnostykę oraz długi (4metry) i gruby - podwójnie ekranowany kabel eliminujący zakłócenia. Zestaw zawiera interfejs kończący się wtyczką "STAG", pełna lista obsługiwanych modeli centralek w dalszej części oferty.

URZĄDZENIE POZWALA NA WYKONANIE DOKŁADNIE TYCH SAMYCH PRAC PRZY INSTALACJI CO W PROFESJONALNYM WARSZTACIE!

Specyfikacja:

- Pełne napięcia 5V na liniach sygnałowych
- Stabilność interfejsu RS232 FTDI
- Wysoka jakość wykonania
- Kabel ekranowany
- Długość całkowita 4metry
- Powinno działać pod każdym windows 32bit.







Złącze przystosowane do instalacji LPG:

- wszystkie modele z rodziny PRINS VSI


DIODA CZERWONA - informuje o poprawnym połączeniu interfejsu z komputerem. Zapala się dopiero po poprawnym zainstalowaniu sterowników i sygnalizuje gotowość interfejsu do pracy

DIODA ZIELONA - sygnalizuje wysyłanie danych przez interfejs


DIODA ŻÓŁTA - sygnalizuje odbieranie danych z centralki LPG




Specjalnie dla warsztatów oraz osób, które obsługują dużą liczbę sterowników gazowych, ulepszyliśmy układ elektroniczny naszych urządzeń. Wprowadziliśmy szereg zmian eliminujących możliwość uszkodzenia elektroniki interfejsu przez pomylenie złącza. Pomyłka złącza oznaczała zazwyczaj wysłanie napięcia 12V na jeden z pinów sygnałowych interfejsu co skutkowało jego uszkodzeniem. Nowa wersja elektroniki jest całkowicie zabezpieczona przed takimi awariami. Kilka miesięcy testów w warsztatach gazowniczych współpracujących z naszą firmą, pozwoliło potwierdzić bezawaryjność naszych urządzeń.



Przykład zrzutów ekranu z programu współpracującego z interfejsem:





Numeric and graphic

1	Inj1_in	3,50 ms
2	Inj1_out	5,26 ms
3	LPG_cor	6,0 %
4	DCY_LPG	3,6 %

Numeric


5	RPM	849
6	DCY_LPG	3,6 %
7	Ti_max	30,1 ms
8	Ti_max_fac	301

Indicators

Port: COM1


Trouble codes

LPG



Fuel line Pressure [Bar]

76 °C 54 °C



Mixture Vehicle Sen

3	RC_inj	135 %	?
4	Off_inj	10	
28	Lcor	0,0 %	
29	Lcor_cycle	0	
31	Double Mix	1 %	
34	AFCO	0,0 %	
25	Start_cor	1000	
26	Cycle_20C	15	
27	Cycle_80C	15	

Diagnostic Trouble Codes

Fault310: Idle pressure outside range

OK

Erase

Help

